



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel: +420 311 533 336

Fax: +420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

450104200 Váha závěsná digitální do 200 kg

Návod k použití

Obsah balení:

Váha

Hák na zavěšení břemena

Hák na upevnění váhy se závlačkou

2x AAA baterie 1,5 V

Provozní podmínky:

Teplota 10 °C – 40 °C

Vlhkost méně než 90 % při 20 °C

Pro správné fungování a precizní vážení dodržujte následující instrukce:

Nepřetěžujte váhu!

Může dojít k poškození váhy a ztratě záruky.

Nenechávejte vážené břemeno viset zbytečně dlouho.

Může dojít ke ztrátě přesnosti měření váhy a snížení životnosti váhy.

Před vážením zkontrolujte uchycení váhy a stav háku.

Pokud váhu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Nepoužívejte váhu za bouřky nebo na dešti.

Neopravujte váhu sami, opravu svěřte odbornému servisu.

Ovládací tlačítka:

Levé tlačítko Vypnout/Zapnout

Tlačítko HOLD:

- Stisknutím zamknete displej váhy, opětovným stiskem jej opět aktivujete.

Tlačítko UNIT

- Stisknutím přepínáte mezi jednotkami – kg/ lb a N.

Tlačítko TARE

- Stisknutím „vytárujete“ váhu

Váha není certifikována pro obchodní transakce!

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: